

# リコール対象蛍光灯器具からの火災事例

## 火災の内容


事務所に設置されていた蛍光灯の一部から出火し、事務所内の事務椅子、じゅうたん等へと燃え広がった火災です。

## 原因について

蛍光灯グロースタータの不具合により異常発熱が起き、周囲の樹脂部品に火がつき出火に至ったものです。

メーカーがリコールして点検修理のために回収していましたが、この蛍光灯器具は未回収の製品でした。



<b>■形名と製造年月のご確認方法</b>		<b>■点検・修理の内容</b>	
三菱ロゴマーク		「施設用蛍光灯器具」を、安心してご使用いただきますために、器具の点検および部品（グロースタータ）の交換を無料にて実施させていただきます。	
形名	MITSUBISHI 形名: KV4362A 消費電力 99W (95W) タイプ FL40S U38 100V 60Hz		
製造年月日	03. 12. 12 03106 1.7A KL 64A 383151 消費電力200W グロースタータ 三菱電機照明株式会社	交換部品（プラスチック製グロースタータ）	
■製造年月日の見方 日表示のない場合もあります。			
03. 12. 12 ↓ ↓ ↓ 2003年 12月 12日			
周波数 50Hzもしくは60Hz			
社名			



## 探しています！

2002年6月から2004年9月に製造・販売された業務用蛍光灯の一部機種から発煙発火に至る事が判明し、メーカーは無料で点検と修理（グロースタータの交換）を行うことを発表しています。

## 対象製品

(KV4362A・KV4332A・KV4331A・KV4311A・KL4702・KL4701・KL4542A・KL4541A・FH4701・FH4702・FH4571・FH4512・FV4701・FS-431)

対象の製品を現在も使用されている場合は、火災の危険があります。直ぐに使用を止めメーカーへ連絡して下さい。

三菱電機照明（株） 0120-827-087 平日 9：00～17：00

重要なお知らせ <http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/20110425/>

・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。・・・