

たこ焼き器の発火事故

事故概要

飲食店内において、お客さんが電気たこ焼き器を使い、たこ焼きを焼いていたところ突然、本体から火花が発生し、小さな炎が噴出した後、自然鎮火したもので電気たこ焼き器の内部のみが焼損しました。

原因概要

事故の原因は、たこ焼き器内部の電源コード接続部に炭化が見られたことと、接続部の緩みが僅かに確認できたことから、接触不良により接続部で発熱・発火し樹脂製接続部品などに着火したものと推定しました。



類似事故の防止対策

同様の事故が過去に発生している事から、既に、メーカーは平成 16 年 11 月 9 日に点検・修理・回収等行うことを決定し、平成 16 年 11 月 24 日量販店店頭で告知を実施。更に、平成 19 年 4 月 27 日に社告(リコール)を行っています。また、同社の対象製品(YAMAZEN たこ焼き器: TYX-650・OPX-18)合計 13009 台が市場に出ていますが、現在のところ 1414 台しか対策がとられておらず、進捗率は 10.87%にとどまっています。

☆ 下記の機器をお使いの方は、メーカーに連絡して至急点検・修理・回収の対応を受けて下さい。

受付 嵯山善 フリーダイヤル 0120-680-286
FAX 0120-680-287

対象機器 TYX-650 (製造番号: 26CE、28CE、29CE、06GE)
OPX-18 (製造番号: 10DE、11DE、12DE、20DE、17EE、18EE、20EE)

・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。・・・