

ワインセラーからの出火事例

火災の内容

インターネット通販で購入したワインセラー（海外製）を使用していたところ、機器内部の制御基板から出火したものです。

原因について

調査したところ、機器内部の制御基板が焼損していることが確認されました。さらに詳しく調べたところ、特定の時期に製造された製品に使用されている部品（コンデンサ）の不良によることが明らかになりました。メーカーに確認したところ、同様の火事が全国で計 14 件発生していることが判明しました。



メーカーによるリコールについて


メーカーではこれを重く受けとめ、対象となる機器のリコールを開始しました！！

【対象機器】

株式会社 ピーナッツ・クラブ D-STYLIST ワインセラー
（7本収納・KK-00236、12本収納・KK-00237、18本収納・KK-00238）

上記の製品のうち 2016年7月以前に製造された579台が対象となっています。

※製造時期・品番は本体背面の「定格板」に表記されています。



2016年8月以前に製造されたものが対象です。

【お問い合わせ先】

販売元：株式会社 ピーナッツ・クラブ
インターネットでのお問い合わせ
<http://www.peanuts-club.co.jp>

輸入元：株式会社 ヨシナ
お客様相談口 0120-466-447
平日 午前10時から午後4時（祝日除く）

・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。・・・