

キャンプ用バーナーが起因する火災事例

火災概要

近年のキャンプブームに伴い、キャンプ用品を購入される方が多いようです。

今回の事案は、インターネットショッピングサイトを通じて購入し屋内で試しに点火したところ、バーナーの炎に漏れ出したガスが引火し、これを消火するために両手に火傷を負っています。




パッケージの状況



カセットボンベをセットした状況



漏れ出したガスに引火した状況



上記写真赤線の断面

ガス調節ねじを全開にすると隙間が確認できる（写真赤丸）

原因概要

燃焼実験及び鑑識を実施した結果、キャンプ用バーナーの側面に設置されているガス調節ねじを開いていくと、ガス調節ねじ部からガスが漏れだし、そのガスにバーナーの炎が引火することから、製品の構造不良が原因で発生した火災です。

また、当消防でも同等品を購入し鑑識実験を実施したところ、事故品と同様に漏れ出したガスに引火しました。

類似火災抑止対策

- 使用中にガス漏れ等の異常を感じた場合は、直ぐに使用を中止してください。
- インターネットのショッピングサイトで海外業者から購入すると「粗悪な製品」や「相談窓口がない」や「連絡がとれない」、「日本語が通じない」など火災が起きた際に十分な補償が受けられない場合があります。

火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。