

# 素人配線が起因する事故事例


## 事故概要

耐火造共同住宅の居室部分に設置されている壁付コンセントの一部が焼損した事例です。

家人が、何かが燃えているような臭いがしたので、室内を確認しましたが異常を発見できませんでした。

後日、同じような臭いがし、室内のテレビ等が消えた為 119 番通報したものです。


消防隊が壁付コンセントを外して確認したところ、壁付コンセントの配線が焼損していました。



壁付コンセントを取り外した状況

## 原因概要

本件の原因としては、壁付コンセントを増設、または、修理した際に配線の接続方法が不適切であった為、接続部分が発熱し、配線被覆及び絶縁テープを焼損したものです。




不適切な接続部分

## 類似火災の防止対策

- (1) 屋内配線の修理や取替えは専門家に任せましょう。素人工事は事故の元です。
- (2) 目に見えない場所にも火事の危険性は伏しています。ちょっとした異常（臭い等、何かが何時もと違う）にも最大限の注意を払いましょう。



接続を外した状況



屋内配線(単線)2本を継いだ上から  
継り線を継いでいる。

・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。・・・