


エレクトリックバランスボードからの出火事例

火災の内容

枚方市内にある一般住宅敷地内の物置内にて、充電中の「エレクトリックバランスボード」から出火し、物置内を焼損させた火災が発生しました。この火災により負傷者が発生しています。

原因について

製品本体を充電中、内蔵されているリチウムイオン電池が何らかの原因で内部短絡（ショート）を起こし、出火に至ったものです。



内蔵されているリチウムイオン電池が熱暴走を起こし出火した状況です。



探しています！

2019年11月～2021年8月に販売されたもので、今回を含め全国で**4件**火災が発生しています。

対象製品を現在も使用されている場合は、火災発生危険があります。直ぐに使用を中止し、下記宛先へ連絡して下さい。

対象製品：エレクトリックバランスボード

型式：FG-BB002-BK（本体に型式明示なし/箱の側面に明示あり）



※対象製品か判断に迷う場合は、一度下記連絡先に確認して下さい。

販売店：ドン・キホーテ

輸入事業者：株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPAN

連絡先：株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPAN

電話 045-228-8768 平日 10:00～17:00

ホームページ内お知らせ <https://www.fugu-innovation.com/information/3326/>

※連絡先については、**輸入事業者の株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPAN**にお願いします。

・・・**火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。**・・・