

コンセントにも寿命があります！！

火災概要・原因

寝屋川市内で壁付コンセント及びエアコンの電源プラグが焼損した火災が発生しました。

調査の結果、壁付コンセントの経年劣化により、コンセントと電源プラグの間で接触不良が生じ、発熱したことで短絡が起こり、出火に至った可能性が高いと判定しました。

○コンセントにこんな症状があれば危険です！

- ・電源プラグの抜き差しが緩い
- ・焦げ跡、ひび割れ、変色がある
- ・電源プラグが異常に熱くなる
- ・コンセントを10年以上交換していない

△これらの症状は接触不良や内部劣化のサインです

早めの点検・交換を行いましょう

※コンセントの交換は電気工事士の資格が必要です



コンセントの交換の目安は10年です

※使用頻度や環境によって異なりますが、一般的に約10年が交換の目安とされています

…火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください…