


ねずみに起因する発火事故

事故概要

防火造2階建一般住宅の1階リビング壁体に設置された、ブレーカーボックス内から煙が発生したため、家人が119番通報した後に自然鎮火した発火事故です。

原因概要

壁体に配線のため開けられた穴から、ブレーカーボックス内に体長約7cmのねずみが侵入し、漏電ブレーカー両極に接触したために短絡し、発火したものです。



類似火災の防止対策

本件事故のように、動物の行動が出火原因と成り得るケースは、稀にあります。過去の事例からみても、動物は時に人間の予想しない行動を起こすことがあるので、次のような点に注意しましょう。

- (1) 飼っているペットのそばでは、火気を使用しない。
- (2) 飼っているペットに使用している保温機器等は電気以外の機器類にするか、ペット専用のものにする。
- (3) ねずみがいる形跡がある場合は駆除する等の処置をとり、ブレーカー一周辺や屋内配線箇所からねずみが入り込む隙間があるかを点検し、埋め戻し等の処置をする。

類似した火災事例

- 1 飼われていたうさぎの寝床に敷いていた、ホットカーペットの電気配線をうさぎが、かじったために短絡し出火に至った火災。
- 2 ねずみが屋内配線をかじったために電気配線が短絡し出火した火災。
- 3 飼猫が仏壇の灯明を倒し出火に至った火災。

※ 今回のねずみにより発火した事故ですが、付近に可燃物が存在する場合は、延焼拡大し火災に進展する可能性も十分あります。

…**火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。**…